

OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado

FOTOS AVANCE AL 15/07/2021



Avance armadura núcleo muros ejes 1-19/U2-U1-19a, piso 2, etapa 2, sobre acceso N°2, Templo mayor.



Hormigonado de muro eje Q/1-3, piso 1, sector contra sacristía, Templo mayor.



Hormigonado de muro eje B/1-2, piso 1, sector flores, Templo mayor.



Avance moldaje placas losa cielo piso 1, sector alero sobre guardería.



Construcción de relleno compactado, capa 02, sector capilla del santísimo.



Descarachado y maquillaje de vigas, losa cielo subterráneo, sector ejes 8-9/N-P.

OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado


FOTOS AVANCE AL 15/07/2021



Descimbre muro eje Q/1-3, piso 1, sector contra sacristía, Templo mayor.



Hormigonado de muro eje 1a/T-U2, piso 2, etapa 2, coronamiento.



Descimbre muro eje 1a/R1-T, piso 2, etapa 03, coronamiento, Templo mayor.



Curado por riego, muro eje 1a/R1-T, Templo mayor.



Instalación de moldaje 1° cara, muro eje U2/19a-5, piso 2, etapa 3, sector coro, Templo mayor.



Avance armadura e instalaciones losa cielo piso 1, ejes 12-13/Q-G, frente salón parroquial.