

OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado

FOTOS AVANCE AL 12/11/2021



Instalación de soporte viga A, con eje 1, cielo templo mayor.



Desmolde vigas ejes J y K/16-17, sobre rampa vehicular.



Instalación de moldaje 2° cara, muro eje 6/G-H3, piso 2, sector oficina.



Construcción de relleno compactado, rampa acceso piso 1, ejes U2-L/5-19.



Instalación de moldaje 1° cara, muro eje 18/I-T2, piso 2, sector oratorio.



Instalación de membrana asfáltica en muro contraterreno eje 17C-H1, piso 1.

OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado

FOTOS AVANCE AL 12/11/2021



Instalación de moldaje muro eje U2/19-19a, etapa 3 coronamiento, templo mayor.



Moldaje escalera acceso N°03, piso 1, Templo mayor.



Avance armadura muro eje Q/5-16, piso 2, etapa 2 coronamiento, sector talleres.



Descarachado y estuco muros piso 1, sector oficina contador.



Hormigonado de muro eje 18/I-T2, piso 2, sector oratorio.



Hormigonado de muro eje U2/19-19a, piso 2, coronamiento, templo mayor.