

OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado

FOTOS AVANCE AL 07/01/2022



Hormigonado de muro eje Q/1-5, piso 2, etapa 4, templo mayor.



Avance armadura muro eje 10/



Enlucido con yeso de muro eje 5/T-V, piso 1, sector pila bautismal.



Instalación de banda de estanqueidad acústica en tabiques sacristía, templo mayor.



Hormigonado de muro eje 18/S-T2, piso 2, etapa 2, sector oratorio.



Descarachado y pulido muro eje 5/V-R, templo mayor.

OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado

FOTOS AVANCE AL 07/01/2022



Descimbre muro eje Q/1-5, piso 2, etapa 4, templo mayor.



Descarachado y estucado de vigas, cielo subterráneo, sector escalera patio memorial.




Instalación de placas de anclaje para vigas metálicas, ejes 1-1a, templo mayor.



Hormigonado de muro eje Q/1-5, piso 2, etapa 5, coronamiento, templo mayor.



Instalación de torres cimbra, moldaje muro invertido eje P/7-11, cielo piso 1, templo menor.



Montaje de costaneras, eje central, templo mayor.