

OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado

FOTOS AVANCE AL 21/01/2022



Preparación de muestra de muro exterior para pintura, acceso N° 02, templo mayor.



Limpieza de muro para enlucido con yeso, eje 5/Q-V, templo mayor.



Soldadura cerchas curvas con viga eje A1, cielo templo mayor.



Montaje de vigas metálicas V14-V15-V16, sector coro, templo mayor.



Enlucido yeso muro eje 5/Q.V, templo mayor.



Instalación de moldaje muro eje 11/L-P, piso 2, patio descubierto.

OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado

FOTOS AVANCE AL 21/01/2022



Instalación de moldaje muro eje P/11-19a, etapa 2, templo menor.



Descimbre muro eje L/11-19a, piso 2, etapa 2, sector bodega instrumentos.



Avance armadura muro eje 16/J-Y1, piso 2, sector comedor y dormitorios.



Hormigonado de muro eje P/11-19a, etapa 2, templo menor.



Avance fabricación paneles cielo de madera del templo mayor.



Hormigonado de muro eje 11/L-P, piso 2, sector patio descubierto.