


**OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado**

**FOTOS AVANCE AL 01/04/2022**



Aplicación de protección ignífuga en estructura metálica, ala poniente, cielo templo mayor.



Instalación de estructura metálica secundaria para canal A.L.L., sector patio de talleres.



Enlucido con yeso muro eje Q/4-5, templo mayor.



Avance armadura alero eje U2/5-19a, nivel cubierta.



Avance armadura inyectada para bancas, sector velatorios.



Instalación cubierta, ala oriente, templo mayor.

**OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado**

**FOTOS AVANCE AL 01/04/2022**



Instalación de moldaje 1° cara, muro eje Y1/13-19a, templo menor.



Hormigonado de muro 13/N-Y, cielo piso 2, sector dormitorio 2.



Instalación de anclajes metálicos para estructura campanario.



Instalación de colectores de A.LL. por eje 1a, templo mayor.



Hormigonado de losa alero eje U2/5-19a, nivel cubierta.



Hormigonado de muro eje Y1/13-16, etapa 2, piso 2 sector dormitorios.