

OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado

FOTOS AVANCE AL 22/04/2022



Hormigonado de muro eje O1/13-16, cielo piso 2, sector dormitorio 1.



Montaje de viga metálica, cielo piso 2, sector taller 7.



Avance aplicación de protección ignífuga, sector coro, cielo templo mayor.



Instalación de moldaje 1 cara, muro eje X2/P-Y1, acceso N°06, templo menor.



Montaje vigas metálicas, cubierta sector casa parroquial.



Instalación de ducto metálico, sistema de basura.

OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado

FOTOS AVANCE AL 22/04/2022



Avance armadura viga eje P/6-13, cielo piso 2, sector patio descubierto.



Armado de torres cimbra para losa alero eje U2/1a-19a



Avance en montaje estructura metálica secundaria, ala poniente, cielo templo mayor.



Avance montaje de soportes y guías, para equipo ascensor.



Instalación de andamios muro eje 6/S-L, patio descubierto piso 1.



Quemado con ácido y aplicación de pintura en muro exterior eje 19a/L-Y1, fachada poniente.