

OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado

FOTOS AVANCE AL 10/06/2022



Maquillaje muro eje Y1/13-16, sector patio memorial.



Avance excavación zanjas para ductos de clima, eje central, templo mayor.




Avance armadura losa inclinada entre ejes 3 y 4, fachada nor oriente.



Descarachado muro eje U2/19a-5, fachada sur poniente.



Pulido coronamiento muro eje Q/1-5, fachada nor oriente.



Avance estructura metálica secundaria, ala oriente, templo mayor.

OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado

FOTOS AVANCE AL 10/06/2022



Instalación de forros cubierta, sector cruz exterior y eje U2.




Excavación de zanja para colector de aguas de lluvia hacia cámara decantadora, jardín nor oriente.



Aplicación de protección ignífuga en vigas cubierta, sector casa parroquial.



Avance excavación de zanjas para ductos de climatización, templo mayor.



Pintura en muros de sala de basura, nivel subterráneo.



Avance armadura altar, templo mayor.