**OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado**

**FOTOS AVANCE AL 18/03/2022**

Proceso de instalación de cubierta vista inferior



Aplicación material ignifugo en estructura metálica

Vista campanas llegadas a obra

Trabajos para losa campanario

Trabajos en cubierta

Trabajos de maquillaje muros eje 6

**OBRA : Parroquia San Alberto Hurtado**

**FOTOS AVANCE AL 18/03/2022**

Trabajos en material para cielo madera

Vista acopio paneles cielo madera

Aseo exterior de fachada Eje B

Trabajos de maquillaje en muro contención Eje 17

Movimiento de tierras frente Calle San Francisco de Asís

Equipo para aplicación material ignifugo